

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ
Центр развития ребенка –
Детский сад № 11 «Березка»
Октябрьского муниципального
округа
И.Д. Никонова
« 23 » 11 2022г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Октябрьский муниципальный округ
Приморский край

« 23 » 11 2022 г

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада
- 1.2. Адрес объекта Приморский край, Октябрьский район п. Липовцы, ул. Угольная 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1717,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - да, – 6130 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания- , 1973 год, последнего капитального ремонта -2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка- детский сад № 11 «Березка» Октябрьского муниципального округа
краткое наименование: МДОБУ центр развития ребенка- детский сад № 11 «Березка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692567 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, п.Липовцы, ул.Октябрьская 21а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление услуг по образовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - нет

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(г,у,,о), ДУ-И (с,к)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г,у); ДУ-И (,о,с), ВНД (к)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г,у);ДУ-И (с,,о) ВНД (к)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(о,г,у),ДУ-И(с,к)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г,у);ДУ-И (о,с) ВНД (к)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(к,г,о,у);ДУ-И (с)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: здания детского сада «Березка», Октябрьского муниципального округа доступен избирательно (О,Г,У), доступен

условно инвалидам по зрению, не доступен (К), в связи с тем, что отсутствуют горизонтальные поручни, пандуса.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» 2023-2025

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения не требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии: общество инвалидов Октябрьского муниципального округа (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов :требуется

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, Министерство труда и социальной политики Приморского края, Доступная среда, Жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель


рабочей группы Заведующий МДОБУ центр развития

ребенка-детского сада № 11 «Березка»

Октябрьского муниципального округа Никонова Л.Д

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности МДОБУ центр развития ребенка детского сада № 11 «Березка»

Бобрин Г.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов

Октябрьского муниципального

округа

Гончарова Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись



представители организации,

расположенной на объекте

Председатель трудового коллектива

МДОБУ центр развития ребенка

детского сада № 11 «Березка» воспитатель Ларионова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)



Подпись

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20____ г. (протокол № _____)

Комиссией

(название.) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданиям (участка)

здания детского сада, п.Липовцы, ул. Угольная 7 _____
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			тактильных средств на покрытии пешеходных путей	с	Нанести тактильные средства	
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса,	к	Устройство пандуса,	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки	к,г,о,с	Обустройство автостоянки, знака парковки автомобиля инвалида	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зона для парковки автомобиля инвалида: ширина не менее 3,5м, обозначение знаками вблизи входа не далее 50м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (г,у,о); ДУ-И (к,с)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На прилегающей территории отсутствует автостоянка, нет парковочного место для инвалидов, нет знака, нанесение тактильных средств на покрытии пешеходных дорог

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « 23 » 11. 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

здания детского сада, п.Липовцы, ул. Угольная 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	к	Устройство пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет	к,с,о,у,г	-	
2.4	Дверь (входная)	есть			порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м.	к,с	демонтаж порога	
2.5	Тамбур	есть			, тактильных плиток	с	тактильных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проем-ширина не менее 1,2м, порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025м; пандус . Покрытие входной площадки твердое, не допустимо скольжение при намокании, уклон покрытия 1-2%	к,о,с,		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (г,у); ДУ-И (с,о),ВНД(к)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание требует текущего ремонта, недоступность для инвалидов колясочников, требуется устройство пандуса, нанесение контрастной маркировки, демонтаж порога в дверном проеме.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

здания детского сада, п.Липовцы ул. Угольная 7 _____
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			горизонтальных поручней	с,к	Устройство горизонтальных поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			тактильных плиток	с,к	Нанесение тактильных плит	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	к	Технически невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				к	Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть			Отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация о препятствии. Отсутствие переезд через порожек двери ?	к,с	Демонтаж порога через дверной проем, нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандуса, на лестницах	к,с,г,о,у	Устройство пандуса	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее : при движении кресла-коляски – 1,5 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,014м покраска верхних и нижних ступеней марша и поручней лестницы светящийся краской. Ширина лестницы внутри здания не менее 1,35 м. Лестницы и пандус должны быть оборудованы			

				поручнями			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г,у,о); ДУ-И (,с),ДУ(к)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется нанести визуальную и тактильную информацию о препятствиях, установить горизонтальные поручни.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

здания детского сада, п.Липовцы ул. Угольная 7 _____

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Групповые комнаты, музыкальный зал	к,с		
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зальная форма обслуживания	ДП-И (г,у,о) ДУ-И (.с), ДУ (к)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложение труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ не требуется _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ не требуется _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

здания детского сада № 11 «Березка» ул. Угольная 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, ширина кабинки менее 1,65м	к,о,с	отсутствует техническая возможность расширения комнаты	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней и откидных сидений, световые табло,	к,о,с		

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г,у); ДУ-И (о,с,),ВНД(к)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует техническая возможность для расширения комнаты, необходимо выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, установить поручни, световое табло.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

здания детского сада ул. Угольная 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует сигнализация об опасности, тактильные средства на путях движения Отсутствие знаков символов в пределах здания	с,г	Установка средств сигнализации, тактильных средств на путях движения инвалидов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства в местах движения и получения услуги	г	Устройство акустических средств в местах движения и получения услуг	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных плит,	с	Нанесение, устройство тактильных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназнач. для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую, акустическую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. Соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 учитывать требования СП 1.13130.	г,с		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (у,г,о,) ДУ-И (с) ВВД(к)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВВД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют системы информации, соответствующие требованиям. При установке информационных систем. объект будет доступен для всех категорий инвалидов